

GMINA KARSIN

83-440 KARSIN, ul. Długa 222

REGON 191675155

NIP 5911598654

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

Przedmiot usługi:

Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń sieci kanalizacyjnej w Gminie Karsin**BEMAX KARSIN Sp. z o.o.**

Wykonawca:

.....KARSIN WYBUDOWANIE 55A, 83-440 KARSIN

Serwisant (imię i nazwisko):

.....NIP PL 5911710944, REGON: 386831236

.....KRS 0000856344

.....*Arnold Szweryn*..........*Minosław Lisowski*.....

Data wykonania przeglądu:

.....*29.08.2021*.....Przeгляд nr:*1/k*.....

Systemy	System sprawny TAK / NIE	Uwagi
➤ Czyszczenie studni kanalizacyjnych	<i>Tak</i>	<i>Ar</i>
➤ Czyszczenie Przepompowni ścieków	<i>Tak</i>	
➤ Czyszczenie pływaków	<i>Tak</i>	
➤ Czyszczenie armatury przepompowni ścieków	<i>Tak</i>	
➤ Czyszczenie pomp tłocznych	<i>Nie</i>	
➤ Inne:		

Miejsce prowadzenia prac:

.....*Karsin ul. Ketyjowa i ul. Dworcowa odstęp 250m*.....

.....

.....

.....

Wykaz wymienionych w ramach konserwacji elementów:

Lp.	Opis (nazwa, typ)	Ilość
1.	Wstawki płytokawy Mac 3	1

Załącznikiem do protokołu są:

..... Mapa z zakresu prac

.....

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

GMINA KARSIN

83-440 KARSIN, ul. Długa 222

REGON 1420944 (pieczęć i podpis Zamawiającego)

NIP 5911598654

[Podpis]

BEMAX KARSIN Sp. z o.o.

KARSIN WYBUDOWANIE 55A, 83-440 KARSIN

NIP PL 5911710944, REGON: 386831236

KRS 0000856344

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

[Podpis]